

平成29年度 通学路の安全点検と対策について

野々市市通学路安全推進協議会

番号	通学路の危険・要注意箇所	通学路の状況・危険の内容	対策
1733	矢作1丁目「めん房つるつる」前の交差点	交通量の多い交差点であり、危険である。	<ul style="list-style-type: none"> ・路面標示の塗り直し(予告マーク・横断歩道)【建設課】 ・横断歩道移設要望書の提出(南側に横断歩道を新設し、現在あるものを1つ減らす。) 【学校・環境安全課】 ・学校での信号機の横断歩道を通る指導の継続【学校】
1741	中林1丁目地内の交差点	抜け道としてスピードを上げて通る車が多い。道路を横断するとき子供たちが小走りで横断している。	<ul style="list-style-type: none"> ・横断歩道設置要望書の提出【学校・環境安全課】
1745	中林5丁目スポーツランド手前用水路脇道路(津田駒側)	大通りに抜けようとする車が多い。登下校で横断中、車は止まってくれるが子供たちが慌てて走るため危ない。	<ul style="list-style-type: none"> ・路面標示(車停止線、止まれ)【建設課】
1746	県道179号線新庄北交差点の歩道	歩道がとても狭く雨の日は傘をさすと歩道から車道にはみ出すので傘が接触して子供が引きづられないか心配である。	<ul style="list-style-type: none"> ・歩道の段差・傷みの補修【土木事務所】 ・横断歩道信号柱移設の検討【白山警察】
1752	県道194号線押野7丁目付近の横断歩道(押野北公園付近)	押野北公園付近に信号のない横断歩道が設置されたことでここを渡ろうとする児童が見られた。朝夕の車の往来が激しく、スピードを出して通る車も少なくない。傾斜があることやフェンスの影響で背の低い小学生は運転者から認識しづらい状況にある。	<ul style="list-style-type: none"> ・街路樹の間引き、植樹帯の除草、土の部分の埋め戻しの検討【土木事務所】 ・押野西信号の横断歩道を渡る指導の継続【学校】
1781	本町6丁目地内(つばき公園前から野々市交番までの南北道路)	つばき公園前から野々市交番までの南北道路は、野々市小学校の通学路に指定されており、朝夕の時間帯は、車の抜け道となっており、交通量が多く危険な状況である。加えて、道路の一部の区間で幅員が狭くなっている箇所もあり、車と児童の接触が懸念される。	<ul style="list-style-type: none"> ・道路拡幅・路面標示【建設課】