

平成27年度 通学路の安全点検と対策について

野々市市 通学路交通安全プログラム

番号	通学路の危険・要注意箇所	通学路の状況・危険の内容	対策
11	太平寺4丁目の裏道の交差点	朝の時間帯は、裏道として車の往来が、激しくなる。ちょうど児童登校の時間帯と重なり、交差点に「とまれ」表示も「徐行」表示もないため、児童にとって危険な箇所となっている。	交差点中央に白十字標示(建設課) 東側に向けて外側線狭窄等整備を検討・視覚的対応(建設課)
21	三日市地内、ボーリング場跡地の用水沿いのガードレール	隙間が広いガードレールで老朽化もひどい。児童が転落すれば危険。	建設課で計画的に整備(建設課) 転落防止柵歩行者用のものを車道対応のものに変え、年次的に整備予定
31	矢作4丁目コンビニエンスストア横の横断歩道	コンビニエンスストアから県営菅原団地5号棟に渡る横断歩道。通学時に金沢方面から来る車が多く通る。登校時は見守り隊の方がいるが、危険だという声が上がっている。現在は横断歩道と「止まれ」の文字が路上にある。	団地の人が多く通行しており、標示だけ変更しても効果は薄い、時間規制は困難、標識の向きを考慮する(警察) ラバーポールを設置(県土木・建設課)
32	矢作1丁目地内(うどん・そば店付近から額新保二丁目交差点に繋がる道路)	植樹の肥大により、歩行しにくい状況である。 低木の影響で歩道幅が狭く、通行の際に危険である。	植樹帯を植樹柵に変更し、舗装の打ち換えを行う(建設課)
41	下林さくら公園付近の道路	止まれが目立たない。自転車が飛び出してきて危ない(事故があった)	「とまれキャラクタ」の標示(安協) ポラード(車止め)の設置(建設課) バリアフリーの配慮が必要
51	本町1丁目 パチンコ店横	パチンコ店横が通学路になっている。下校時は店が営業しており、車の出入りも多い。パチンコ店側から通学路はみえにくい。パチンコ店も通学路注意と看板を設置しているが、車の急な飛び出しがある。	歩道および道路の補修(建設課) パチンコ店敷地内にハンプおよび黄色い停止線標示の依頼(地域の要望書 学校・教委)
52	御経塚大型複合商業施設西側道路から野々市駅前道路(西側の歩道部)	歩道部のインターロッキングブロックに段差が生じており、歩行の際に危険である。	バリアフリーを考慮し、インターロッキングブロックをアスファルト舗装に変更する(建設課)
53	押野横川線【押野1丁目(木呂川付近)から押野4丁目(北陸鉄道石川線付近)】	道路幅員が狭く、交通量が多い為、歩行者の通行の際、危険である。	道路幅員は、変更せずに側溝の暗渠化、消雪施設、舗装の改築を行う(建設課)
71	三日市地内 カー用品店横の地下道	車1台が通るのがやっとの道幅であり、歩行者、自転車がとおると接触する恐れがある。 クッションドラムの置き場所が最近変わったため、通行の際自転車や歩行者が車に近づかなければならなくなった。(生徒より)	ドラムの位置移動(建設課) 自転車を降りて通行する指導(学校)