

平成30年度 通学路の安全点検と対策について

野々市市通学路安全推進協議会

番号	通学路の危険・要注意箇所	通学路の状況・危険の内容	対策
1822	野代と二日市間のあすなろ地下道	一人で通る場合もあり、不審者に遭遇する危険がある。人感ライトや防犯カメラを設置してほしい。	・町会もしくは連名で、防犯カメラや注意喚起看板設置の要望書を提出【地域・学校、環境安全課】
		地下道途中にひび割れが見られ、保護者から心配の声があがっている。	・ひび割れは、確認は無し
1831	本町2丁目 クリーニング店前交差点	交通量の多い交差点であり危険である。横断用信号機を設置してほしい。(新公民館完成に合わせて設置を考えて頂きたい)	・近接する信号付きの交差点を通行する指導の実施【学校】
1841	富奥交差点付近歩道(JAののいち精米工場前)	多くの児童が登下校に利用する歩道であるが、歩道の幅が狭く危険である。	・歩道拡張の検討【学校教育課】
1851	横宮町 遊技場横歩道	パチンコ店横の歩道が通学路になっている。パチンコ店に出入りする車が多く、数台が列になっていることもある。歩行中の児童にとって危険である。	・遊技場に設置の確認を行い、車道からの入り口にラバーポールを設置【建設課】
1852	館野3丁目館野小北交差点	丸木方面より来る車が交差点で左折する際、地下道の出入り口があるため、横断歩道を横断している児童が見えにくい状況にある。横断歩道は通学路になっており、特に下校の際が運転手から見えにくく危険である。	・地下道入り口等の改修を要望【土木事務所】
1861	野々市市道 高尾堀内線 扇が丘アンダーパス	地区懇談会でも指摘があり、アンダーパス内での不審者遭遇の危険性がある。防犯用非常ベルや防犯カメラ等の設置等の安全対策が必要である。	・町会もしくは連名で、防犯カメラや注意喚起看板設置の要望書を提出【地域・学校、環境安全課】
1862	県道矢作松任線 下林交差点	登校時に富陽小学校に集団登校する児童と、徒歩及び自転車通学の本校生徒が歩道ですれ違いが生じる。歩道が狭いためすれ違いの際に接触が生じる恐れがある。また、自転車通学者が車道から歩道へ乗り入れる際に転倒したことがあった。	・自転車通学生への交通安全・マナー指導の実施【学校】