


温水洗浄便座の発火事故

事故の概要



温水洗浄便座から煙が出て、便座部分が焼けた。前日から便座スイッチを入れていたが、事故当日は冷たかった。

事故の原因

便座取付部分の電源コードが開閉時の屈曲により半断線状態となって熱をもったために発火し、樹脂製カバーなどに着火したものです。



発火した温水洗浄便座



事故防止のために

【安全チェックポイント】

- 本体や便座にひび割れがある
- 便座が異常に熱いときや冷たいときがある
- 電源コードや便座コードにひび割れや傷がある
- 便座コードがはさまっていたり、傷んでいる
- 電源コードや便座コードが熱くなっていたり、こげ臭いにおいがする

1つでも該当する場合、電源プラグを抜き、止水栓を閉めて、すぐに販売店、メーカー等に連絡してください。