

令和4年度 通学路対策箇所図

2228
照明灯が設置されておらず、夜間は薄暗くて危険である。



- <対策メニュー>
- ・照明灯の設置を検討
 - ・樹木剪定の実施を検討
 - ・安全指導を実施

2230
集合場所の歩道へ車が突っ込む恐れがあり危険である。



- <対策メニュー>
- ・防護柵の設置を検討

2229
フェンスの劣化が激しく、側溝への転落が危惧される。



- <対策メニュー>
- ・防護柵の改修を検討
 - ・安全指導を実施

2219
スクールバス停車台数増加により歩行者等の安全対策が必要である。




- <対策メニュー>
- ・路面標示等の設置を検討
 - ・関係者による対策検討会を実施
 - ・安全指導を実施

2250
道路に隣接する水路の雨天時の増水で転落の危険性がある。




- <対策メニュー>
- ・路側帯の設置(用水に近づかない)
 - ・安全指導を実施

2259
河川沿いに転落防止柵がなく、転落の危険性がある。



- <対策メニュー>
- ・転落防止柵の設置を検討
 - ・安全指導を実施

2256
歩行者と自転車の接触が懸念される。(バス停付近)



- <対策メニュー>
- ・安全指導を実施
 - ・注意喚起の対策を検討

2232
フェンスが劣化しており、河川への転落が危惧される。



- <対策メニュー>
- ・フェンスの改修を検討
 - ・安全指導を実施

凡 例	
	小中学校
	対策箇所
	一般国道
	県道
	その他市道(幹線)
	鉄道

