




令和2年度 通学路対策箇所図


2024
 集合場所の歩道から車道に飛び出す恐れがあり危険である。
 <対策前>

 <対策メニュー>
 ・安全指導の実施


2052
 開渠水路への転落が懸念される。
 <対策前>


 <対策メニュー>
 ・安全指導の実施







2054
 住宅地内の十字路で、通過交通が多く、危険である。
 <対策前>

 <対策メニュー>
 ・安全対策を検討

2012
 通過交通が多く、通学バス停車時に接触事故が懸念される。
 <対策前>

 <対策メニュー>
 ・安全指導の実施

2038
 歩行者の進入防止策がとられておらず、川へ容易におりることができ、危険である。
 <対策前>

 <対策メニュー>
 ・進入防止の対策済み

2042
 通学児童が多く通過する交差点であるが、歩行者信号の青時間が短く無理な横断が見られ、危険である。
 <対策前>

 <対策メニュー>
 ・警察が調整を検討



凡 例	
	小中学校
	対策箇所
	一般国道
	県道
	その他市道（幹線）
	鉄道