






令和3年度 通学路対策箇所図


2121
 交差点での歩行者と車両の接触が懸念される。
 <対策前>

 <対策メニュー>
 ・路面標示の引き直しを検討
 ・歩車道分離標等の設置を検討


2151
 通過交通が多く危険である。
 <対策前>

 <対策メニュー>
 ・路面標示（グリーンベルト等）の設置を検討


2124
 集合場所の歩道から車道に飛び出す恐れがあり危険である。
 <対策前>

 <対策メニュー>
 ・安全指導の実施
 ・防護柵の設置を検討


2152
 歩行者と自転車の接触が懸念される。（バス停付近）
 <対策前>

 <対策メニュー>
 ・安全指導を実施
 ・関係機関へ安全対策の検討を要望







2123
 歩道への車両の乗り上げが懸念される。
 <対策前>

 <対策メニュー>
 ・防護柵の設置を検討

2134
 抜け道として利用され、交通量が多いため危険である。
 <対策前>

 <対策メニュー>
 ・安全指導を実施

2142
 通過する車両の速度が速く、通学路が狭いため危険である。
 <対策前>

 <対策メニュー>
 ・通学路の見直しを検討
 ・路面標示の引き直しを検討

2141
 地下道のスロープが滑りやすく、転倒の危険性がある。
 <対策前>

 <対策メニュー>
 ・改修を検討する。

2146
 多くの児童が通過する交差点であるが、交通量が多く危険である。
 <対策前>

 <対策メニュー>
 ・安全指導を実施
 ・路面標示等の設置を検討

凡 例	
	小中学校
	対策箇所
	一般国道
	県道
	その他市道（幹線）
	鉄道

