

令和5年度 通学路合同安全点検の実施と対策について

野々市市通学路安全推進協議会

No	危険・要注意箇所	通学路の状況・危険の内容	対策
2316	【三納二・三丁目】 三納交差点の信号	<ul style="list-style-type: none"> <li>・歩車分離式信号になってから、横断者の待ち時間が長くなった。</li> <li>・2つの横断歩道をわたるには、青の時間が短く危険である。</li> <li>・自動車の渋滞も発生しており、自動車運転者の精神衛生上もよくないのではないかと。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・町内会及び学校が安全指導を行う。</li> </ul>
2318	【本町三・四丁目】 本町交差点付近の歩道	<ul style="list-style-type: none"> <li>・交通量が多い道路であり、歩行者と自動車とが接触する事故が発生する恐れがある。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・県・市の道路管理者が歩道の整備など、総合的な整備の必要性の有無を含めた対応を検討する。</li> <li>・町内会及び学校が安全指導を実施する。</li> </ul>
2319	【白山町】 かわいぐち地下道	<ul style="list-style-type: none"> <li>・地下道上屋の老朽化が進んでおり、地下道を通る児童生徒や、その他の利用者にとって不安感がある。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・道路管理者が上屋の改修を検討する。</li> </ul>
2322	【御経塚一丁目】 佐那武神社から踏切までの歩道	<ul style="list-style-type: none"> <li>・道幅や歩道も狭い中、車両の交通量や登校児童の数が多い。</li> <li>・あすなろ団地側の道からは、不意に出てくる車両も多く、交通事故の危険がある。</li> <li>・街灯が少なく、暗い。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・道路管理者が防護柵の設置を検討する。</li> </ul>
2327	【稲荷四丁目】 御園小学校前の舗装	<ul style="list-style-type: none"> <li>・学校正門に向かう歩道の舗装が一部剥がれており、児童がその段差につまづいて転倒する恐れがある。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・町内会及び学校が安全指導を実施する。</li> <li>・部分的な補修を実施済みであり、道路管理者は経過観察する。</li> </ul>
2343	【新庄五・六丁目】 柿の木橋周辺、木呂川東側沿い道路	<ul style="list-style-type: none"> <li>・道路を横断して橋に向かう必要があるが、横断歩道がなく、道路もカーブしていることから、自動車運転手の死角となり危険である。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・道路管理者が路面標示や看板などの設置を検討する。</li> <li>・町内会及び学校が安全指導を実施する。</li> </ul>
2345	【末松二丁目】 信号機のない交差点	<ul style="list-style-type: none"> <li>・朝の通勤時間の車の交通量が多く、横断歩道に人がいても止まらない。</li> <li>・車同士の事故が毎年何度もあり、児童が事故に巻き込まれるおそれがある。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・町内会から警察に継続して信号設置の要望を行う。</li> <li>・町内会及び学校が安全指導を実施する。</li> </ul>